

АКТ №5 (ООО «Энергозффект»)
обследования технического состояния объекта – ТП-08152
(с. Орда, Ординский р-н, Пермский край).

18 февраля 2020 г.

Технический директор
 Начальник отдела эксплуатации
 Инженер-энергетик

Перминов О.В.
 Фокин В.А.
 Быков М.И.

Провели обследование ТП-08152 10/0,4 кВ (типа СКТП-100), установленной в с. Красный Ясыл (ул. Советская) на отпайке от ВЛ-10 кВ фид. 7 ПС "Красный Ясыл" 35/10 кВ и изучили её техническое состояние, загрузку.

По результатам обследования объекта члены комиссии пришли к выводу о необходимости проведения реконструкции объекта.

№ п/п	Наименование объекта	Причины включения в ИП	Вид работ
1.	ТП-08152 (с. Орда, установлена на отпайке от ВЛ-10 кВ фид. 4 ПС "Красный Ясыл" 35/10 кВ., ул. Заречная, 1а)	- дата ввода в эксплуатацию ТП-08152 (тип СКТП-100, с. Красный Ясыл) – 1978г.; - в КТП установлен трансформатор ТМ-100 - 1978 года выпуска, имеет факты течи масла на местах сварки радиаторов и бака трансформатора, изоляция обмоток в пределах 220 МОм; - металлический корпус СКТП-100 подгнивший, ржавый, частично деформирован; - потребители – 1 юрид. лицо (социально-значимое – котельная Фельдшерско-акушерского пункта) и частные лица – 16 абонентов.	- замена существующей СКТПН-100 на СКТПН-160, с трансформатором ТМГ-160 10/0,4 кВ; - реконструкцию РУ-0,4 кВ с заменой рубильников 0,4 кВ; - замена кабельных выходов из РУ-0,4 кВ на отходящие фидера 0,4 кВ.
2		Соппротивление изоляции обмоток трансформатора - 38 МОм.	
3		Право собств. Распоряжение Адм. Ординского р-на № 528-р от 05.12.2006г. кад. номер 59:0:0:0:361/121/29:1.	

Технический директор
 Начальник отдела эксплуатации
 Инженер-энергетик



Перминов О.В.
 Фокин В.А.
 Быков М.И.